

# Hauptbahnhof Dresden Sanierung Nord-/Südfassade

Referenznummer P1060010

Bauen im Bestand



Im Auftrag der Deutschen Bahn Station & Service AG wurden die historischen Sandsteinfassaden des Dresdner Hauptbahnhofes wieder vervollständigt und der Königspavillon rekonstruiert.

Die Arbeiten umfassten kleinere Abbrucharbeiten entlang der gesamten Fassade bis zur Höhe des beginnenden Hallendaches. Die ursprüngliche Geometrie der Sandsteinfassade wurde auf Mauerwerk und Spritzbeton wieder hergestellt. Für die Natursteinfassade erfolgten die steinmetzmäßige Fertigung neuer Elemente aus sächsischem Sandstein und der Einbau vor Ort. Vorhandene Sandsteinbereiche wurden gereinigt und bei Bedarf mit Vierungen aufgearbeitet.

Am Königspavillon erfolgten Mauerwerks- und Stahlbetonarbeiten einschließlich der Stahlbaukonstruktion für das neue Dachtragwerk. Die Aufarbeitung und Ergänzung der Natursteinfassade war ebenfalls Bestandteil dieses Auftrags.

# Hauptbahnhof Dresden Sanierung Nord-/Südfassade

Referenznummer P1060010

Bauen im Bestand



**Bauherr:**

DB Station & Service AG

**Architekt:**

Foster + Partners London

**Bauzeit:**

April 2010 bis März 2011

**Gewerk:**

Bauen im Bestand

**Kontakt:**

Dreßler Bau GmbH  
Chemnitzer Straße 50  
01187 Dresden  
Telefon 0351/417450  
[www.dressler-bau.de](http://www.dressler-bau.de)

